

	COMUNE DI PORTO AZZURRO Provincia di Livorno	SCHEDA DEBITO FUORI BILANCIO
CREDITORE	"G.P.S. scavi Via Carpani 58, Portoferraio P.I. 01402000499	
OGGETTO	Pagamento intervento di somma urgenza ai sensi D.lgs. n. 50/016 art. 163	
IMPORTO DEBITO A PER LAVORI B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Importo totale dei lavori Somme a disposizione per: C I.V.A. 22% sui lavori Sommano TOTALE COSTO INTERVENTO		€ 3.001,04 € 298,96 € 3.300,00 € 726,00 € 726,00 € 4.026,00
DOCUMENTO	PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI IN SOMMA URGENZA RIMOZIONE MATERIALE DI DEPOSITO ACCUMULATO SOTTO IL PONTE DEL FOSSO DEL BOTRO Art. 163 del D.lgs. n. 50/2016	
INTERESSE PUBBLICO / PUBBLICA UTILITA' ED ARRICCHIMENTO DELL'ENTE	Il riconoscimento del debito è atto dovuto in quanto trattasi di spesa effettuata in somma urgenza per la tutela della pubblica incolumità necessario ed indispensabile alla messa in sicurezza di un tratto fosso del Botro, in particolare all'altezza del tratto sotto il ponte in muratura che attraversa il fosso in viale Europa. La mancata attivazione degli interventi sopra descritti, può pregiudicare l'incolumità delle persone e cose in caso di esondazione dello stesso in caso di eventi atmosferici di carattere eccezionale. L'intervento era necessario ed improrogabile anche per la evitare maggiori e più ingenti danni a strutture pubbliche e private in caso di forti precipitazioni. I prezzi applicati per la specificità dell'intervento sono congrui.	
BREVE RELAZIONE In data 21.09.2022, il Geom. Riccardo Ravaioli, Istruttore Tecnico dell'Ufficio LL.PP., con apposito sopralluogo, ha accertato che sotto al ponte in muratura che attraversa il fosso del Botro in Viale Europa, nei pressi del parcheggio della struttura del "Tennis Club", è presente un deposito di materiale terroso, il quale non consente il regolare deflusso delle acque meteoriche, con la conseguente necessità di provvedere quanto prima alla rimozione del suddetto al fine di evitare l'esondazione dello stesso in caso di eventi atmosferici di carattere eccezionale; Successivamente ha provveduto a computare la stima dei costi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza; E' stato quindi ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto di fosso del Botro, sopra specificato, in mediante l'esecuzione di quanto di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione del materiale terroso depositato sotto il ponte in muratura che attraversa il fosso del Botro in Viale Europa, per una profondità di circa 70 cm; • Risagomatura dell'alveo del fosso in prossimità del ponte medesimo, fino al raggiungimento della quota di scorrimento; • Realizzazione di una vasca di decantazione in prossimità del ponte che consenta il deposito del materiale proveniente dalla cunetta di raccolta acque meteoriche situata al lato della strada sterrata che conduce in Loc. Monte. Si segnala inoltre che la mancata esecuzione degli interventi sopra descritti, avrebbe potuto pregiudicare l'incolumità delle persone e/o delle strutture pubbliche e private poiché in caso di precipitazioni atmosferiche particolarmente avverse e di carattere eccezionale, non era garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche con elevato rischio di esondazione..		
LEGITTIMITA' RICONSOCIMENTO	Fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. 267/2000.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Dr. Maurizio PAPI	