

## F.LLI PARRINI SRL

Via Giannutri, 2/4  
 57037 - PORTOFERRAIO (LI)  
 P.IVA E C.F. 01449070497  
 Tel.: 0565-915516  
 e-mail: filiparrini@gmail.com



Cliente COMUNE DI PORTO AZZURRO  
 108  
 Via BANCHINA IV NOVEMBRE  
 57036 PORTO AZZURRO LI  
 P.Iva/C.F: 82001830494 / 82001830494  
 Tel: 0565921647  
 Cellulare:  
 Email:

## Preventivo

Id Utente : off036.smarchetti

Tipo Doc: PR01 Prenotazione/Preventivo lavorazione officina Numero: 10 Del : 08/01/2026 Pagina 1 di 1

Banca : 0	Cond.Pag : Rimessa Diretta DF	Accettatore: SAVINO MARCHETTI	Tel:								
Articolo	Descrizione	Ubicaz.	Giac.UM	Q	Prezzo	Car	Sco-1	Sco-2	Importo riga	Ci	Colli
Targa: GB756AT	Telaio: ZFA27000064281119	Mod.: IVE-IVECO				Gar.:	-			Km:	31207
1		Controllo e diagnosi, verifica pressioni additivazione adblue controllo cablaggi, sostituzione valvola dosaggio e codifica Rigenerazione forzata fap, controllo e prova									
mo	MANODOPERA		H	7,00	45,00	C	0,00	0,00	315,00	SP	
ZZ <	VALVOLA DOSAGGIO BOS0444042251		PZ	1,00	850,00	C	0,00	0,00	850,00	SP	
ZZ ST	SPESE TRASPORTO		PZ	1,00	12,00	C	0,00	0,00	12,00	SP	
ZZ MCSR	MATERIALE DI CONSUMO + SMALTI RIFIUTI		PZ	1,00	8,00	C	0,00	0,00	8,00	SP	
2	***Al momento il sistema adblue risulta in cortocircuito causa infiltrazione acqua nel modulo dosaggio, una volta sostituito potrebbe rendersi necessaria la sostituzione di ulteriori ricambi.										

\* = Sconto merce

IBAN: IT22E0704870740000000003327

Note:
Totale manodopera Ore: 7 Importo: 315,00
Tot.mat. consumo 0,00
Smaltimento Rifiuti 0,00
Totale ricambi 870,00
T.corpo 1.185,00
Imponibile: € 1.185,00
Iva: € 260,70
Totale: € 1.445,70
Vi ringraziamo per la preferenza accordataci